

Конструктивные элементы

1. Адрес 665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 5а

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные
Физический износ, % 45

3. Окна

Материал окон Деревянные
Физический износ, % 35

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая
Физический износ, % 35

5. Крыша

Тип кровли Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 2009
Физический износ кровли, % 25
Утепляющие слои чердачных перекрытий нет
Вид несущей части крыши Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши —
Физический износ несущей части крыши, % 25

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Окраска; Штукатурка; Побелка; Керамическая плитка
Физический износ, % 35

7. Фундамент

Тип фундамента Забивные сваи
Год проведения последнего капитального ремонта 0
Материал фундамента Сборный железобетон
Площадь отмостки, кв.м 74
Физический износ, % 45

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, % 30

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта 0
Тип наружного утепления фасада Нет
Физический износ, % 20
Материал отделки фасада Нет

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 8
Количество балконов, шт 0