

Конструктивные элементы

1. Адрес 665651, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 2, д. 74

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные
Физический износ, % 45

3. Окна

Материал окон Пластиковые
Физический износ, % 25

4. Двери

Материал двери Глухая деревянная
Физический износ, % 45

5. Крыша

Тип кровли Шиферная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 2002
Физический износ кровли, % 40
Утепляющие слои чердачных перекрытий нет
Вид несущей части крыши Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 2002
Физический износ несущей части крыши, % 40

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Окраска; Штукатурка; Побелка
Физический износ, % 45

7. Фундамент

Тип фундамента Нет
Год проведения последнего капитального ремонта 2025
Материал фундамента Бутовый камень
Площадь отмостки, кв.м 105,34
Физический износ, % 10

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, % 40

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта 2002
Тип наружного утепления фасада Нет
Физический износ, % 30
Материал отделки фасада без отделки

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 0
Количество балконов, шт 0