

Конструктивные элементы

1. Адрес 665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. За

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные
Физический износ, % 45

3. Окна

Материал окон Деревянные
Физический износ, % 40

4. Двери

Материал двери Глухая деревянная
Физический износ, % 40

5. Крыша

Тип кровли Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 2010
Физический износ кровли, % 40
Утепляющие слои чердачных перекрытий нет
Вид несущей части крыши Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши —
Физический износ несущей части крыши, % 40

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Побелка; Окраска по штукатурке; Керамическая плитка
Физический износ, % 40

7. Фундамент

Тип фундамента Забивные сваи
Год проведения последнего капитального ремонта 0
Материал фундамента Сборный железобетон
Площадь отмостки, кв.м 68
Физический износ, % 45

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, % 30

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта 0
Тип наружного утепления фасада Нет
Физический износ, % 30
Материал отделки фасада без отделки

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 18
Количество балконов, шт 0