Конструктивные элементы

1. Адрес	665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 3
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	35
3. Окна	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	45
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	45
5. Крыша	
Тип кровли	Стальная (металлическая)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	0
Физический износ кровли, %	45
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Цементный фибролит
Вид несущей части крыши	Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	0
Физический износ несущей части крыши, %	45
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Побелка; Окраска; Штукатурка; Керамическая плитка; Шпатлевка
Физический износ, %	45
7. Фундамент	
Тип фундамента	Буронабивные сваи
Год проведения последнего капитального ремонта	0
Материал фундамента	Сборный железобетон
Площадь отмостки, кв.м	134
Физический износ, %	35
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	35
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	0
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	35
Материал отделки фасада	без отделки
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	16
Количество балконов, шт	0